



Gråtonede illustrationer beskriver grænseflader til tværgående fag, som generelt skal planlægges og udføres på monteringsstedet på eget ansvar. WAREMA udfører ikke og påtager sig intet ansvar for de gråtonede grænseflader!