
Kastentiefe
Kastenhöhe
12
Bestellhöhe
150
=
Maß A = 40
=
min. 20
150
Führungsschienenlänge
3
25
Achsmaß = Bestellbreite
25